

Kenteken	5KBD19
Merk Model	Renault Mégane 1.5 dCi energy eco 81kW Bose S&S estate
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	3/15/13

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
1/13/17	183,274	A.P.K.	Uitvoeren
9/15/16	168,840	Remblokken voorzijde	Vervangen
1/14/16	142,427	A.P.K.	Uitvoeren
1/14/16	142,427	Distributieriem inclusief spanner(s)	Vervangen
1/14/16	142,427	Gloeistift	Vervangen
1/14/16	142,427	Onderhoudsbeurt	Uitvoeren
1/14/16	142,427	Ruitewisserblad(en) voorzijde	Vervangen
6/9/15	115,094	Band	N.v.t.
6/9/15	115,094	Brandstoffilter	Vervangen
6/9/15	115,094	Luchtfilter	Vervangen
6/9/15	115,094	Onderhoudsbeurt	Uitvoeren
6/9/15	115,094	Remschijven inclusief remblokken achte	Vervangen
6/9/15	115,094	Remvloeistof	Vervangen
6/9/15	115,094	Sleutelbatterij	Vervangen
4/14/15	109,958	Sleutelbatterij	Vervangen
12/9/14	91,169	Onderhoudsbeurt	Uitvoeren
11/20/14	89,021	Remblokken voorzijde	Vervangen
5/16/14	62,103	Brandstoffilter	Vervangen
5/16/14	62,103	Luchtfilter	Vervangen
5/16/14	62,103	Onderhoudsbeurt	Uitvoeren
5/16/14	62,103	Remblokken achterzijde	Vervangen
5/16/14	62,103	Ruitewisserblad(en) voorzijde	Vervangen
4/10/14	57,320	Band	N.v.t.
12/27/13	39,084	Band	N.v.t.
12/3/13	36,556	Band	N.v.t.
10/30/13	30,968	Onderhoudsbeurt	Uitvoeren
4/2/13	2,533	Brandstoffilter	Vervangen
4/2/13	2,533	Brandstoftankdop	Vervangen